



Asbest-Sachkundelehrgang nach TRGS 519 Anlage 4c  
zum Thema Sanierung und Entsorgung von asbesthaltigem Kitt im Glasfalz

Anlage 1a

## Lehrgangsprogramm Seminar / Referent: Klaus Bartels, Hamburg

### 1. Tag

08:00 – 08:45	Eigenschaften und Gesundheitsgefahren	1 LE
08:45 – 09:30	Verwendung von Asbest im Baubereich / Glaserhandwerk	1 LE
09:30 – 09:45	Pause	
09:45 – 10:30	Vorschriften und Regelungen für Tätigkeiten mit Asbest, Asbestzement und asbesthaltigem Kitt	2 LE
10:30 – 11:15		
11:15 – 11:30	Pause	
11:30 – 12:15	Personelle Anforderungen	1 LE
12:15 – 13:00	Sicherheitstechnische Maßnahmen - vorbereitende Maßnahmen	4 LE
13:00 – 14:00	Mittag	
14:00 – 15:30	Sicherheitstechnische Maßnahmen – persönliche Schutzausrüstung + Baustelleneinrichtung	
15:30 – 15:45	Pause	
15:45 – 16:30	Sicherheitstechnische Maßnahmen – techn. Schutzmaßnahmen und Arbeitsgeräte	1 LE
16:30 – 17:15	Sicherheitstechnische Maßnahmen – Abbrucharbeiten, Definitionen und Anforderungen Probenahme und Mischproben	

### 2. Tag

08:00 – 08:45	Sicherheitstechnische Maßnahmen – Instandhaltungsarbeiten	3 LE
08:45 – 09:30	Sicherheitstechnische Maßnahmen – emissionsarme Verfahren	1 LE
09:30 – 09:45	Pause	
09:45 – 10:30	Sicherheitstechnische Maßnahmen – abschließende Arbeiten	
10:30 – 11:15	Sicherheitstechnische Maßnahmen für Arbeiten nach BT XX zum Ausbau asbesthaltiger Kitte im Glasfalz – mit praktischen Übungen	
11:15 – 11:30	Pause	
11:30 – 12:15	Sicherheitstechnische Maßnahmen für Arbeiten nach BT XX zum Ausbau asbesthaltiger Kitte im Glasfalz - mit praktischen Übungen	1 LE
12:15 – 13:00	Tätigkeiten mit asbesthaltigen Abfällen	1 LE

### Mittag

14:00 – 14:45	Zusammenfassung und Abschlussdiskussion	1 LE
14:45 – 15:00	Pause	
15:00 – 15:45	Prüfung	1 Prüfung
	Überprüfung des Test – evtl. mündliche Prüfungen	
gegen 16:30	Ausgabe der Bescheinigungen/Zeugnisse. Ende des Seminars	
<b>Bitte mitbringen:</b>	Notizblock, Stift, Textmarker, Post-it-Block	